

Ficha técnica

página 1 de 1

Características:	AKEMI® Limpiador AP 40 es una capa de fondo de un componente para mejorar la adherencia de los materiales de junta de silicona AKEMI®. El producto se caracteriza por las propiedades siguientes: - limpia y mejora la adherencia en una fase de trabajo - no se necesita tiempo de aireación sobre superficies lisas, no absorbentes
Campo de aplicación:	AKEMI® Limpiador AP 40 sirve para limpiar y para dar una primera capa sobre los flancos de la junta antes de aplicar los materiales de junta de silicona AKEMI® sobre superficies metálicas como cinc, Eloxal y acero inoxidable así como para materiales plásticos como PVC y acrílico sanitario. Para la aplicación en los interiores y exteriores en juntas en paredes, suelos y techos para mejorar la adherencia de los materiales de junta.
Modo de empleo:	1. Las superficies de contacto deben estar secas, limpias y libres de grasa y polvo. 2. Aplicar con un pincel o con un paño sobre la superficie limpia y seca. 3. Proteger la superficie tratada contra humedad y polvo. 4. Superficies lisas y no absorbentes no necesitan un tiempo de aireación antes de aplicar el material de junta. En caso de superficies con estructura o absorbentes, es necesario cumplir con un tiempo de aireación de aprox. 15 minutos. 5. Asegurarse de que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura
Consejos especiales:	- Para evitar las manchas, no aplicar la imprimación en superficies visibles. - Las herramientas empleadas se pueden limpiar con AKEMI® Diluyente Universal.
Almacenamiento:	aprox. 12 meses en un lugar fresco.
Consejos de Seguridad:	Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este producto.
Atención:	Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.