

## **Smooth Surface Cleaner**

Ficha técnica página 1 de 1

Características:

Smooth Surface Cleaner es un disolvente no agresivo de alta eficacia para la limpieza de diferentes superficies sin dejar residuos. El producto se caracteriza por las propiedades siguientes:

- se puede aplicar sobre superficies sensiblesno daña la mayoría de materiales plásticos
- limpia y desengrasa sin acetona, metanol, tricloroetano y xileno

Campo de aplicación:

Smooth Surface Cleaner se aplica sobre metal, aluminio, madera, cemento, piedra, baldosas, la mayoría de plásticos, vidrio acrílico, policarbonato, instalaciones y aparatos mecánicos, utensilios, motores, cadenas y casi todas las superficies pintadas para

limpiar y desengrasar superficies de pegamentos y recubrimientos
eliminar suciedades de grasa, aceite y silicona, ceras, resinas, restos

de fundentes y de productos de contraste UV

- elimina manchas en tejidoselimina marcas de lápiz de marca
- disuelve pegatinas, plásticos y cintas adhesivas para alisar y elimina siliconas

Modo de empleo:

- 1. Humedecer bien la superficie a limpiar con Smooth Surface Cleaner.
- 2. Dejar actuar.
- 3. Quitar la suciedad con un paño limpio y seco.4. En caso necesario repetir el procedimiento.

Datos técnicos: Base: mezcla de disolventes orgánicos

Color: sin color
Olor: característico
Temperatura de trabajo: + 10 hasta + 35°C

Almacenamiento: Almacenado en I

Almacenado en lugar fresco (5-25°C) en el bote original sin abrir al

menos 24 meses después de su fabricación.

Consejos de seguridad: Prestar atención a la ficha técnica.

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la

tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una

muestra.

FT 11.18